

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 2年7月	2RG-FRR90S2	アルミ平	FRR90-7157969-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
412.186km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,200 mm 幅：2,350 mm 高：690 mm 門高：590 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D 右フォグランプ不灯
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	F左レンズひび、左右ト アウィンカーレンズ傷 、共に水侵入無し
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ、左カ バー割れ、左ミラーキ ャップ欠
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良			
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	／				
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 200L			
リターダ	◎							
			デフ					
			点検項目	結果	状態			
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	／				





特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、突入防止装置左カバー欠、アドブルータンクキャップ欠

記録簿 有 (R5/3、R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	7			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
5	5	8	5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		1	—	スベア		225/90R17.5	—
素材: スチール				備考: 後輪スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パプコ	4161 「161」	令和 2年
【備考】 床フック5対、ロープフック左右14対後ろ3ヶ、荷台内側キズ汚れ有り、床面破損箇所有り、右側工具箱ステンレス1ヶ鋼板製1ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ