

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 6年3月	2DG-FW1AHC	冷凍パン	FW1AH-125039
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
38,128km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,460 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,460 mm 門高: 2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター付き、左ミラーカバー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー3本、ドアロックリモコン1ケ、ボディーキー4本

記錄簿 有 (R6/9)

▼ **タイヤ残量**

単位：mm




4		3	
5		2	
0	0	0	0
0	0	0	0
スベア		6	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>

<u>スペア</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>	
素材：アルミ 備考：4軸目右内側側面キズ、2軸目左スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V036K47-08」	令和 5年12月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯5ヶ、パレティナガイド、間仕切り付き、キーストン、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、水抜き7 前後4ヶ所、断熱厚みりや75mmサイド75mm、左観音式サイドドア、R観音90度ストッパー、庫内キズ汚れ有り、フェリーフック、左側ステ ンレス工具箱			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-EV 「396700542AL」	令和 5年
【備考】-35℃設定、1時間運転12.3℃→-15.0℃確認、エンジン稼働時間:686時間、スタンバイコード付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------