

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 6年6月	2PG-FS74HZ	冷凍ウイング	FS74HZ-546990
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
2,613km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,400 mm 幅：2,290 mm 高：2,390 mm 門高：2,350 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル 純正品	燃料タンク	◎	スチール 400L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項	スマートキー2本、ボデーキー2本
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
11	11	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
11	11	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
11	11	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				245/70R19.5			
				—			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	トランテックス	「W015K83-03」	令和 6年6月
【備考】ラッシングレール2段、ジョロダーレール列、LED庫内灯5ヶ、水抜き穴4ヶ、ステンレス工具箱1ヶ			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-EV 「496700253AL」	令和 6年
【備考】-35℃設定（約1H後、1.4℃→-18.1℃）、スタンバイコード付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ