

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 4年12月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-130340	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
150,537km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,270 mm 高:2,430 mm	幅:2,400 mm 門高:2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W (運転席)	◎		
P/W (助手席)	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	◎	2.0	
タコグラフ	◎	アナログ	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	LED 右裏修復あり。
ウィンカー	△	後：右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー2本、ボデーキー2本。

記録簿 無（）

タイヤ残量





単位：m

	2		4	
	—		—	
2	2	0		4
—	—	—	—	
スベア		15	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：リヤ左外ホイール曲り	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W052J27」	令和 4年
【備考】鳥居型引出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2206000050」	令和 4年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2380mm・有効長1285mm・有効幅2315mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。ゲート右破損あり。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ