

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年6月	QKG-SH1EGDG	トラクタ	SH1EGD-10555	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
619,282km	360PS/265KW	M/T 7速	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 280
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 エンジンキー2本

記録簿 有 (H29/6～R6/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	7			275/70R22.5	275/70R22.5		
—	—			—	—		
7	8	3	2	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		5	—	スペア		275/70R22.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様




上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	HMV-13-AA 「G3-20992」	平成28年

【備考】キャパシティ13000kg、第5輪荷重7600kg、PTO付き、油圧装置付き（キャリアカー用）

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボディ内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----