

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年4月	2DG-FW1AHG	アルミウィング	FW1AH-102818	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
833.218km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 1 2速		エアー	長:9,640 mm 幅:2,390 mm 高:2,650 mm 門高:2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目		結果	状態
シート	○	へたり	
ヘッドライト	◎	LED	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	◎	リヤエアサス	
ハワステ	◎		
ハンドル	◎	ハンドルカバー付き	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	○	ビニオンシール オイル漏れ	
デフロック	◎		

特記事項 エンジンキー3本、リモコンキー1本アドブルータンクキー2本 ポデーキー3本（鍵穴固着）
R4/9月：664,155km時、リコールでエンジン交換。

記録簿 有 (H30/7~R7/3)

▼ **タイヤ残量**




単位：mm

	5	6	
	4	4	
5	5	6	7
4	4	5	4
スベア		3	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スピア		<u>245/70R19.5</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	D-LWCKLGOTO09825B 「W8DE635」	平成30年4月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、引出しフック9対 ウイング波板部分塗装、センターシート中央より前側雨漏れ有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----