

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年4月	TPG-NJR85AD	ダンプ	NJR85-7060452	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
74,177km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキウム	長: 3,050 mm 高: 320	幅: 1,580 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	○	PTOポンプ廻り、 み
リタダー	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーカバー擦れ及びブステー傷

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	

燃料タンク	○	スチール 75L、前方外面凹み、 R側ブラケット曲り、漏 れ無し(燃料漏れ欄に 写真掲載)
-------	---	---

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー１本、エンジンキー１本、キャブブルーブラック付き、キャブブルーフに点サビ有り、室内汚れ、運転
ドア及び荷台右側面補修塗装

記録簿 有（H29/7～R7/1）

タイヤ残量

単位：m

7	7		
—	—		
5	5	5	5
—	—	—	—
スベア		3	—





タイヤサイズ			
	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スペア		205/70R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-110SY 「S80232584」	平成29年2月

【備考】3方開、ロープフック左右4対、左側スコップ掛け、前立て箒入れ(箒入れ迄庫内長さ2940mm)

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】

庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	-----------	---------