

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年12月	TRG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7073176
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
316,240km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長:5,060 mm 幅:2,030 mm 高:2,150 mm 門高:2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	解除しない			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板 綿板			
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本（内1本キーレス付き）ドアキー 4本

記録簿 有 (R5/3~R6/12)

タイヤ残量

単位：mm

6

6

—

—

6

6

5

5

—

—

—

—

スペア

8

—

タイヤサイズ

205/85R16

205/85R16

—

—

205/85R16

205/85R16

205/85R16

205/85R16

—

—

—

—

スペア

205/85R16





—

素材：スチール

備考：タイヤ全数スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライパン	日本フルハーフ	DLK 「T2DZ009」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯2ヶ、パレティナガイド、跳ね上げドア左ダンパー欠損			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	KB3A 「G5DA600」	平成29年
【備考】全長1500mm、全幅2090mm、有効幅2010mm、ストッパー迄1220mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------