

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年10月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-503271
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
948.427km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: 9,640 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,550 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	ヒーター及びワイパー 付き、左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	エキゾーストパイプ遮 熱板破損	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	r側デフロック廻り、 FデフRビニオンシール にじみ
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 スマートキー4ヶ、ドアキー3本、燃料タンクキー2本、アドブルーキー2本、ボデーキー1本、サイドマーカー及び車高等青色、サイドマーカー及び車高灯不灯箇所有り、ガラス補修跡有り、エア漏れ有(漏れ箇所不明)





記録簿 有 (H30/12~R6/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4	5	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	3	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	-	-		スペア			

素材: アルミ 備考: スペア欠、3.4軸目スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「889A6329」	平成30年8月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引き出しフック12対、スタンション62ヶ、庫内キズ汚れ有り、ウイング内張破損あり、右上段ラッシングレール部欠損、ステンレス工具箱左右各1 貴通工具箱1			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ