

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年1月	TRG-NJR85A	平ボディ	NJR85-7065611
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
111,215km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：3,110mm 幅：1,620mm 高：380mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ターボ付近にしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 75L×1
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ・キズ。灰皿欠品。シートテッキ付。フロント・リヤサイズ違い。
エンジンキー2本

記録簿 有（H31/2～R6/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	5		205/80R15	205/80R15		
	—	—		—	—		
2	2	2	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				6	7		
				素材：スチール	備考：リヤ4本・スペア1本→175/80R14。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		平成30年
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ