

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年3月	TKG-FBA20	平ボディ	FBA20-544612
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
150,608km	130PS/96KW	M/T 5速	ハキューム	長：3,110 mm 幅：1,610 mm 高：375 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	◎	サブライポンプ 付近滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き						
ターボ	◎		バックカメラ	／							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	標準						
			タコグラフ	／							
			上物仕様								
			点検項目	結果	状態						
			床材質	／	木材						
デフ			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 70L 凹みあり			
						異音	◎				
						オイル漏れ	◎				
						デフロック	／				





特記事項 キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り
燃料タンク凹み
エンジンキー2本 キーレスリモコン1個

記録簿 有（H30/3～R6/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
3	3	3	3	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		195/75R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	BA15 4191 「0104」	平成28年
【備考】 煽り3方開 ロープフック サイド6対/リヤ2ヶ所 床板補修跡			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】