

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成27年7月	LKG-FJ7JDAA	ミキサー	FJ7JDA-10472	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
222,952km		M/T 6速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	エンジン振れ	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	△	リヤシール付近漏れ	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	△	テールパイプすす付着 黒煙大、目詰まり。	オーディオ	◎				
ターボ	△	異音 有り	バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	△	エンジンオイルが回っ て滑り有り				デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項	エンジン馬力 229ps/169kw キャブ内キズ、汚れ。 車内天井内張り穴あき。フロント右コーナーパネル割れ。 エンジンキー1本（スベア無し）。キーレスリモコン1ヶ。 ※R6/4：走行距離:205,337km時クラッチOH(記録簿有)
記録簿	有（H28/7～R4/7、R6/4、R6/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
4	6	4	5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：スベア無し。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ミキサー	カヤバ	MR3260 「ME-0343」	平成27年
【備考】ドラム容量6.3立米。最大積載量7970kg。水タンク2ヶ。水ポンプ。ホッパー蓋開閉電動式。サブシュート。作業灯4ヶ。後方生コン付着有り。フライホイールPTOオイル漏れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ