

| 車両情報      |             |            |         |                                                 |
|-----------|-------------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号                                            |
| UDトラックス   | 平成29年4月     | QKG-CG5ZA  | アルミウイング | JNCMM90G7HU018680                               |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 583,940km | 410PS/302KW | M/T H/L 6速 | エア－     | 長：9,550 mm 幅：2,390 mm<br>高：2,650 mm 門高：2,540 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン  |    |       | 電装関係     |    |             | キャビン   |    |                   |
|-------|----|-------|----------|----|-------------|--------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態          | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 異音    | ◎  |       | エアコン     | ◎  |             | シート    | ○  | 破れ、へたり、<br>擦れ、汚れ  |
| オイル混入 | ◎  |       | スターター    | ◎  |             | ヘッドライト | ◎  | H I D             |
| オイル漏れ | ◎  |       | オルタネーター  | ◎  |             | ウinker | ◎  |                   |
| 水混入   | ◎  |       | P/W（運転席） | ◎  |             | ワイパー   | ◎  |                   |
| 水漏れ   | ◎  |       | P/W（助手席） | ◎  |             | ミラー    | ◎  |                   |
| 燃料漏れ  | ◎  |       | 坂道発進装置   | ◎  |             |        |    |                   |
| 排気    | ◎  |       | 異常ランプ    | ◎  |             |        |    |                   |
| マフラー  | ◎  |       | オーディオ    | ／  |             |        |    |                   |
| ターボ   | ◎  |       | バックカメラ   | ◎  | カラー         |        |    |                   |
| 冷却水吹返 | ◎  |       | 電格ミラー    | ◎  |             |        |    |                   |
|       |    |       | ETC      | ◎  | 2.0         |        |    |                   |
| ミッション |    |       | 上物仕様     |    |             | 走行関係   |    |                   |
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態          | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| ギア鳴き  | ◎  |       | タコグラフ    | ◎  | デジタル<br>純正品 | リーフサス  | ◎  |                   |
| ギア抜け  | ◎  |       |          |    |             | エアサス   | ◎  | リヤエアサス            |
| クラッチ  | ◎  |       |          |    |             | バウステ   | ◎  |                   |
| 異音    | ◎  |       |          |    |             | ハンドル   | ○  | 擦れ                |
| オイル漏れ | ◎  |       |          |    |             | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L 200L |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式 |          |    |             |        |    |                   |
|       |    |       |          |    |             |        |    |                   |
|       |    |       | デフ       |    |             |        |    |                   |
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態          |        |    |                   |
| 床材質   | ／  | 木材    | 異音       | ◎  |             |        |    |                   |
|       |    |       | オイル漏れ    | ◎  |             |        |    |                   |
|       |    |       | デフロック    | ◎  |             |        |    |                   |

特記事項    キャビンキズ、汚れ。インパネポケット欠品。左フォグランプレンズ割れ。右ドアヒラー歪み。  
エンジンキー2本。キーレスリモコン1ヶ。燃料タンクキー2本。尿素タンクキー1本。ボデーキー1本。  
記録簿    有（H29/10～R6/12）

| タイヤ残量  |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|--------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm  |   |   |   |             |             |             |             |
| 7      | 7 |   |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 5      | 6 |   |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 5      | 6 | 7 | 6 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 7      | 7 | 7 | 5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア    |   |   |   | 245/70R19.5 |             | —           |             |
| 素材：アルミ |   |   |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                                                                                          |         |           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|
| 上物名                                                                                                           | メーカー    | 型式「製造番号」  | 年式    |
| アルミウイング                                                                                                       | トランテックス | 「W011D40」 | 平成29年 |
| 【備考】 ジョロダーレール4列。鳥居型引き出しフック10対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。90度ストッパー。観音扉内側コンパネ入れ付き。前立て内張り張替え有り。床板穴あき有り。（ジョロダー2本、レールカバー付き）。 |         |           |       |
|                                                                                                               |         |           |       |
| 【備考】                                                                                                          |         |           |       |
|                                                                                                               |         |           |       |
| 【備考】                                                                                                          |         |           |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |       |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|-------|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ  |
|      |       |    |     |        |     |    | 庫内へこみ |
|      |       |    |     |        |     |    | 庫内穴あき |
|      |       |    |     |        |     |    | 床汚れ   |