

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和2年07月	2KG-GK2ABA	セルフレーン	GK2AB-100910
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ寸寸
29,159km	260PS/191KW	M/T 7速	エア	長: 6,500 mm 幅: 2,400 mm 高: 0 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	ビニールカバー汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	右側ミラーカバー傷あり
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材、鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	◎							



特記事項 エンジンキー3本 (メイン2本スペア1本)  
 記録簿 有 (R3/7~R7/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			255/70R22.5	255/70R22.5		
—	—			—	—		
10	10	10	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	10	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	12	—		スペア	245/70R19.5		—

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフレオーダー	フジタ自動車工業	SD 「1802037」	令和2年05月
【備考】 ロープフック12対、後ろ2、強化フック12箇所、荷台床板腐食有り(割れ、うき)、右側ステンレス工具箱、前立て作業灯2ケ、前立て上部ステンレス工具箱2ケ、前立て背面工具箱4ケ			
クレーン3段/ウィンチ/ラジコン	タダノ	TM-ZS503SLPHRSA 「PA3961」	令和2年03月
【備考】 3段ブーム、フックイン、ハイジャッキ、吊り上げ荷重:2.93t、敷板1対、ウィンチ、ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			