

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年02月	TKG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7042083
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
125,930km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長: 4,560 mm 幅: 2,070 mm 高: 2,030 mm 門高: 1,980 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																													
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																											
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニールカバー付き、 カバー破れ																											
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																											
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																												
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																												
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ																											
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 100L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 100L						
走行関係																																			
点検項目	結果	状態																																	
リーフサス	◎																																		
エアサス	/																																		
パワステ	◎																																		
ハンドル	○	擦れ																																	
燃料タンク	◎	スチール 100L																																	
排気	◎		異常ランプ	◎		ターボ	◎																												
マフラー	◎		オーディオ	◎		冷却水吹返	◎																												
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PTO</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		PTO	/	
ミッション																																			
点検項目	結果	状態																																	
ギア鳴き	◎																																		
ギア抜け	◎																																		
クラッチ	◎																																		
異音	◎																																		
オイル漏れ	◎																																		
リターダ	/																																		
PTO	/																																		
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	標準	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材																		
上物仕様																																			
点検項目	結果	状態																																	
床材質	/	木材																																	
ETC	◎	標準	タコグラフ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/													
デフ																																			
点検項目	結果	状態																																	
異音	◎																																		
オイル漏れ	◎																																		
デフロック	/																																		

特記事項 ※R7/2走行距離:112,406km時クラッチOH(記録簿有)
 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー3本、キャブーフ点傷
 記録簿 有 (H26/5~R7/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			205/75R16	205/75R16		
-	-			-	-		
6	6	6	7	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	8	-		スペア	205/75R16		-

素材: スチール 備考:



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	日本フルハーフ	DLK 「T2DQ630」	平成26年
跳ね上げゲート	新明和工業	REV06-1103 「S41204758」	平成25年12月

【備考】左側スライド式サイドドア、ラッシングレール2段、作業灯3ヶ、渡し板、ベンチレーター2対、庫内キズ汚れ有り、床板汚れ、内張り補修箇所有り、前壁内張り穴空き、R観音扉外側下端割れ、庫内雨染み、左側ステンレス工具箱、右前雨漏りあり(上物1種類に写真添付)

【備考】最大昇降質量:600kg、全長1300mm、全幅2130mm、有効幅2010mm、キャストスタッパー迄1050mm、跳ね上げ固定レバー動き悪い

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床	汚れ
◎	○			○							