日付 : R8. 04/20

車両チェックシート

管理番号 : 0438063

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年12月	2KG-FV80VYP	クレーン付平	FV80VY-505066

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
190km	476PS／350KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：6,340 mm 幅：2,440 mm 高：0 mm 門高：0 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ミラーワイパー及びミラーヒーター

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　スマートキー2個、ドアキー2本、アドブルーキー2本、フルトレーラー仕様

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	10	10	
	—	—	
10	10	10	10
10	10	10	10
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		—	—

素材 : スチール　備考 : スペアタイヤ・キャリア無し

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	喜多村製作所	「T54173」	令和7年11月

【備考】ロープフック11対、強化フック7箇所、スタンションポール14本、スタンション穴、前立て背面ロープフック4対及び後部3ヶ

林業用	LOG LIFT	105Z 「BF 105Z000911」	令和7年

【備考】林業用、折り曲げ式クレーン、リアアウトリガー、トップシート

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ