

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和6年02月	2DG-FR1AHC	冷凍バン	FR1AH-110458
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
418,763km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,340 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,290 mm 門高: 2,250 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	熱線付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	○	
			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ、ジョロダール、キーストン	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	/							





特記事項 エンジンキー3本 (メイン2本、スペア1本) リモコンキー1本
 記録簿 有 (R6/5、R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
15	16			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
5	8	10	10	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
8	6	7	8	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	10	—		スペア	295/80R22.5		—

素材: アルミ 備考: リヤ8本再生タイヤ、全数スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	矢野特殊自動車	TPA10022-1 「B240049」	令和6年01月
【備考】 ジョルダールレール4列、ラッシングレール2段、LED庫内灯2列、水抜き穴4箇所、左サイド観音ドア、結露防止シート、断熱厚みリヤ50mm・50mm			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100S-CNA 「383100549BL」	令和5年
【備考】 -35°C設定、エンジン稼働時間7837h、外気温12°C時 1h (10.7°C→-10°C) 確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	