日付：R8. 04/20

# 車両チェックシート

管理番号：0438083

## 車両情報

| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
|---|---|---|---|---|
| トレクス | 令和5年03月 | -CTB24001 | コンテナトレーラー | CTB24001-6288 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| | | | エアー | 長：12,200 mm 幅：2,440 mm<br>高： mm 門高： mm |

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ／ | |
| オイル混入 | ／ | |
| オイル漏れ | ／ | |
| 水混入 | ／ | |
| 水漏れ | ／ | |
| 燃料漏れ | ／ | |
| 排気 | ／ | |
| マフラー | ／ | |
| ターボ | ／ | |
| 冷却水吹返 | ／ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ／ | |
| ギア抜け | ／ | |
| クラッチ | ／ | |
| 異音 | ／ | |
| オイル漏れ | ／ | |
| リターダ | ／ | |
| PTO | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ／ | |
| スターター | ／ | |
| オルタネーター | ／ | |
| P/W（運転席） | ／ | |
| P/W（助手席） | ／ | |
| 坂道発進装置 | ／ | |
| 異常ランプ | ／ | |
| オーディオ | ／ | |
| バックカメラ | ／ | |
| 電格ミラー | ／ | |
| ETC | ／ | |
| タコグラフ | ／ | |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ／ | |
| ヘッドライト | ／ | |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ／ | |
| ミラー | ／ | |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ／ | |
| パワステ | ／ | |
| ハンドル | ／ | |
| 燃料タンク | ／ | |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ／ | |
| オイル漏れ | ／ | |
| デフロック | ／ | |

特記事項　リヤバンパーキャップ（右）割れ。
記録簿　無（）

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| 5 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 3 | 3 |
| スペア | — | — | |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| スペア | | — | — |

素材：スチール　備考：左側1軸目スタッドレスタイヤ。スペアタイヤキャリア装備無し。

## 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| コンテナトレーラー | 日本トレクス | CTB24001<br>「CTB24001-6288」 | 令和5年02月 |

【備考】40フィート専用コンテナ車。前方ロッキングピン一対。後方ツイストフック1対。フェリーフック3対。アウトリガー手動式。床面地上高(後方)約1165㎜。

【備考】

【備考】

## 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | |



【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|