

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成25年06月	QKG-CD5ZL	粉粒体運搬車	CD5ZL-10089
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
693,609km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラー本体、にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	冷え弱い。運転席中央吹き出し口破損。
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ伸縮不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ。ビニールカバー付き。カバー破れ。
ヘッドライト	○	HID 左右レンズくすみ。右フォグランプレンズひび。
ウィンカー	○	右レンズひび
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター付き。メッキカバー付き。左右カバー擦れ。

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	
PTO	◎	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ。カバー跡。スチール
燃料タンク	◎	300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本(メインスペア不明)。燃料タンクキー欠損(施錠状態)。アドブルータンクキー欠損。右LEDタイヤ灯セグメント切れ。コンソール欠品穴。
 記録簿 有 (H25/9~H26/3、H28/1~H31/4、R3/4~R8/1)

タイヤ残量			
単位: mm			
1	0		
-	-		
5	11	6	6
6	5	5	5
スペア	6	-	





タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	-	-	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
	スペア	295/80R22.5	-

素材: アルミ 備考: スペア以外再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
粉粒体運搬車	極東開発工業	JA16-44C-S 「12J120023N」	(不明)

【備考】品名:バラセメント。容積:14000L。比重:1.000。3室。パタフライコンプレッサ『VK07-20』、アワメータ:840.3。作業灯1ヶ。右側ステンレス工具箱2ヶ。サブフレーム錆び。

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ