

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和2年09月	2KG-CYY77C	冷凍バン	CYY77C-7000450
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
614,172km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,360 mm 幅: 2,330 mm 高: 2,330 mm 門高: 2,310 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ兼用	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	ステンレス 400L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミシステムフローア	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	/							



特記事項 キャブ内キズ・汚れ有。
 エンジンキー2本(メイン×1、内キーレス付1本)、ボディキー1本(固着の為使用不可)。
 記録簿 有 (R2/12~R7/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
16	16	16	16	275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—	—	—	—	—		
16	16	16	16	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
15	15	15	15	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	10	—		スペア	275/80R22.5	—	

素材: アルミ 備考: スペア以外スタッドレス。リヤリヤ4本再生タイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F205359J」	令和2年09月
【備考】断熱リヤ・サイド共に70mm。ラッシングレール3段。庫内灯6ヶ。水抜き穴リヤ2ヶ。観音扉3枚折り。左のみ90度ストッパー付き。左観音扉ロックバーガタ(閉まり悪い)。			
直結	東プレ	XV92L0ERA0-T/T	令和2年09月
【備考】加温付。 外気温+19℃ -30℃設定 +16.5℃→-8.5℃ 確認(1h)。稼働時間247h。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1003G-B3MRA2 「22T010050N」	令和4年
【備考】※年式違い(載せ替え)。 PG寸法: 全長1575mm。全幅2290mm。有効長1260mm。有効幅2215mm。最大荷重1000kg。 庫内リモコン付き。ラジコン付き。プラットホームブラケットサビ。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床	汚れ