

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年04月	2PG-CXZ77CT	ダンプ	CXZ77CT-7002160
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ寸寸
255,636km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 5,100 mm 幅: 2,200 mm 高: 530 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	ヒーター及びワイパー付き。メッキカバー付き。左カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 290L
			点検項目	結果	状態	デフ		
			床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本。エンジンキー1本。サイドマーカー不灯。  
 記録簿 有 (R1/7~R8/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
16	16			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
16	16	16	16	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
16	16	16	16	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	10	—		スペア	11R22.5 16PR	—	—





素材: スチール 備考: 2.3軸目再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「19U0188037」	令和1年01月

【備考】自重計。電動コボレーン。ロープフック左右5対後ろ2ヶ。前立て右外スコップ掛け。前立て作業灯2ヶ(左側不灯。電源OK)、シート載せ。

【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	