

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年11月	QDG-FS1ERBA	粉粒体運搬車	FS1ERB-10426
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
885,581km	450PS/331KW	M/T 7速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	カバー外れ 左ミラー
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	◎							

特記事項 エンジンキー2本 (メイン2本)、燃料タンクキー前後2本ずつ、フルトレーラー仕様、総輪スタッドレス装着、フロントタイヤ2本偏摩耗、ブレーキバルブエア漏れ (ペダル踏むと漏れ大)、エアドライヤーよりオイル吐き  
記録簿 有 (H25/12~R6/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
14	10			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
5	4	8	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
7	3	5	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	14	—		スペア	11R22.5 16PR		—

素材: アルミ 備考: スペアタイヤ無し、キャリア有り



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
飼料運搬車	新明和工業		

【備考】コーションプレート無し (新明和の取説付き)、品名: 飼料、容積: 24.00立米、比重: 0.40、4室、ボデー材質: 鉄、錆び、腐食箇所有り

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	
サビ	サビ			サビ							