

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 5年9月	2PG-FS75HZ	アルミウィング	FS75HZ-545305	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
76,919km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア-	長:9,480 mm 高:2,620 mm	幅:2,400 mm 門高:2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル 純正品
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	/	
エアサス	◎	総轄エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付き。
スマートキー2ケ。ポデーキー2本。ドアキー1本。
記録簿 有 (R6/1～R6/12)

タイヤ残量





単位: mm

10	10		
7	5		
9	9	9	9
0	6	0	0
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
.....			
スペア		<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パフコ	「22-9A6834」	令和 5年
【備考】鳥居型引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。ウイングスイッチ前後2対。ポデー看板ライン跡あり。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	パフコ	PRAM10-1475 「S2307006748」	令和 5年
【備考】PG寸法：全長1560mm。全幅2410mm。有効長1320mm。有効幅2260mm。最大積載量1000kg。庫内リモコン付き。ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----