

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年3月	2PG-FS74HZ	冷凍ウイング	FS74HZ-511967
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
719,216km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: 9,390 mm 幅: 2,330 mm 高: 2,570 mm 門高: 2,470 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	△	リヤエアサス、エア漏れ、ひび
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	デジタル	ハンドル	◎	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ キーストン	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	/					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 スマートキー2本、ドアキー2本、ポデーキー2本
門高下側凹み、観音シャフト固い
記録簿 有 (R2/6~R6/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	4	4	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	7	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	1	—		スペア	245/70R19.5	—	

素材: スチール 備考: スペア以外全数スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	PA2940-2 「B200021」	令和 2年1月
【備考】 ラッシングレール3段、庫内灯6ヶ、ジョロダーレール4列、水抜き穴4箇所、エアラインレール、サーキュレーター4ヶ、断熱厚みリヤ30mm・サイド50mm			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	菱重	TDJS100DC 「946400238BL」	令和 2年3月
【備考】 コーシオンプレート無し (型番・年式保証書にて確認) -35℃設定、1.5h (11.3℃→-5.5℃) 確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ