

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 2年5月	2PG-CYJ77C	アルミウィング	CYJ77C-7011494
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
811.056km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,660 mm 幅:2,400 mm 高:2,570 mm 門高:2,510 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	*音出ない、 アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

キャンプ		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	○	右前補修有。
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ ウォッシャー出ない
ミラー	△	割れ 左サイドアングラス一 折れ

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	ダブル・スプリングへたり
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	◎	*永久磁石式

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リアエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。左ミラーワイパー動かす。エア漏れ有。キャブ右フロント部補修有。フロントパネル凹み。
エンジンキー2本（1本キーレス付）。燃料タンクキー4本、ボデーキー2本（固着の為使用不可）。

記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位:mm							
9	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	9	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	7	6	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	245/70R19.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8KK733」	令和 2年
【備考】センターローラー（裏面緊割れ）。引出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯6ケ。90度ストッパー。ウインググループ穴あき多数有（補修有）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------