

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	FRP・スノコ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	○	ハロゲン レンズ濁り
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ 、左右ミラーステア び

走行関係



点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 63L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	5			195/75R15	195/75R15	
	—	—			—	—	
5	5	4	5	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	8	—			195/75R15	—	
素材：スチール				備考：			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ