

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年7月	QPG-FR1EXEG	アルミウイング	FR1EXE-12177
走行	馬力	シフト		ブレーキ
333,552km	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エアー
		ボディ内寸		
		長：9,550 mm	幅：2,380 mm	高：2,420 mm
		mm 幅：2,380 mm		
		mm 門高：2,330 mm		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	○	発進時つながり遅い				異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。
エンジンキー2本。キーレスリモコン1ヶ。ポデーキー1本。
記録簿 有（H27/10～R6/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				275/80R22.5	275/80R22.5		
				—	—		
5	5	5	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
5	5	5	0	—	—	—	—
スペア				スペア	275/80R22.5	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFRXG-LMABDN 「2KZ8246」	平成27年
【備考】鳥居型引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。門口左下部へこみ。 外部鍵付き電源スイッチ有り。ポデー各部看板消し塗装有り。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1455 「S60603614」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1560mm。全幅2415mm。有効長1315mm。有効幅2285mm。最大荷重1000kg。 外部鍵付き電源スイッチ有り。ラジコン付き。庫内リモコン欠品。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ポデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	