

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 3年8月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-521822
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
640,355km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,610 mm 幅：2,400 mm 高：2,650 mm 門高：2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	/		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎							
リターダ	/					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	




特記事項 スマートキー1本、ドアキー1本、ボデーキー2本

記録簿 有 (R3/11～R6/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
	4	4		245/70R19.5	245/70R19.5		
4	5	5	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	4	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				3	ー		
素材：スチール				備考：1 軸目左右外側片減り、2 軸目と3 軸目6本スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9D6174」	令和 3年
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、引出しフック9対、渡し板			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	OG1002M-B3MRA2 「23T07098N」	令和 5年7月
【備考】 全長1570mm、全幅2340mm、有効幅2220mm、ストッパー迄1380mm、ラジコン（作動不良）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】