

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年12月	TKG-FC9JKA	冷凍パン	FC9JKA-21469-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
656.195km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,180 mm 高:2,090 mm	幅:2,260 mm 門高:2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W (運転席)	◎		
P/W (助手席)	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	○	操作ボタン一部欠損	
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	◎	2.0	
タコグラフ	◎	アナログ	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー2本

記録簿 有 (R3/3~R6/3)

タイヤ残量





単位：m

	11	10	
	—	—	
5	6	5	4
—	—	—	—
スベア		12	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スピア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	HFCKA-FLAFDN 「4TB0059-16」	平成28年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、水抜き穴4箇所、左片開きドア、90度ストッパー、パレティナガイド、断熱厚みリヤ50mm・サイド50mm			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「685501368BL」	平成28年
【備考】-30℃設定、1h（20.3℃→-3.4℃）確認			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6475D 「TJS160610774」	平成28年
【備考】全長1550mm、全幅2260mm、有効幅2110mm、ストッパー迄1400mm、庫内リモコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----