

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年2月	2DG-SS1EKHA	トラクタ	SS1EKH-100947
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
101,606km	520PS/382KW	A/T プロシフト 1 2速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ L E D	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎ ナビ付き		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		エアサス	/	
冷却水吹返	◎			セミトレーラー用		パワステ	◎	
ミッション			電格ミラー	◎		ハンドル	◎	
			ETC	◎ 2.0		燃料タンク	◎ アルミ 390L	
			タコグラフ	◎ アナログ		デフ		
			点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			異音	◎	
ギア抜け	◎		床材質	/ 鉄板		オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎ 流体式							





特記事項 エンジンキー3本、リモコンキー1本、アドブルータンクキー2本

記録簿 有 (R3/5～R6/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	10			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
12	12	11	11	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
12	12	12	12	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
スベア		12	—	スベア		295/80R22.5	—
素材: アルミ				備考: スベア以外全数スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	U-22-A 「L9-33191」	令和 3年
【備考】キャパシティ22000kg、第5輪荷重20000kg、作業灯2ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】