

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年4月	QPG-FW1EXEG	アルミウィング	FW1EXE-20300	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
539.673km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長:9,650 mm 高:2,610 mm	幅:2,400 mm 門高:2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	/				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/				
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材			
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	◎							





特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー2本 燃料タンクキー2本 ボディキー2本
記録簿 有 (H30/3~R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	0	0		245/70R19.5	245/70R19.5		
	3	3		245/70R19.5	245/70R19.5		
0	0	0	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	0	4	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア			
		5	—		245/70R19.5		—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「2TB8096」	平成29年
【備考】偏り2方開、セイコーラック2対、ラッシングレール2段、鳥居型出しフック1 O対、エアロール4列、LED庫内灯4個、90度スリッパ1対			

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------