

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年12月	TKG-FC9JNAA	幌ウイング	FC9JNA-10153	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
503,853km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：7,260 mm 高：2,620 mm	幅：2,360 mm 門高：2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ビボットガタあり（少しオーバーランする）
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L



デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	フロントガラスワイパー擦れ傷 キャブ内 傷・汚れ・ビス穴 有り エンジンキー4本 燃料タンクキー4本 ボディキー4本
記録簿	有（H26/7～R6/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	1		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
1	1	2	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	12	—		スペア	225/80R17.5	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌ウイング	浜名ワークス	「SA1310031-01」	平成25年12月
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール1段 床フック5対 L E D庫内灯4個 観音扉パネル表面アルミパネル浮き（裏表共） 右ウイング幌シート補修跡			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ