

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成24年4月	SKG-NPR85AN	ボトルカー	NPR85-7031285		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
202,237km	150PS/110KW	A/T スムーザー 6速	バキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ミラーキャップ割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	/				
クラッチ	/		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 100L			
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	ステンレス	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				

特記事項 リヤバンパー割れ





キャブ内 傷・汚れ 有り キャブ内金庫付き (キー3本)
エンジンキー2本 (内、キーレス付1本) ボディキー2本

記録簿 有 (H25/3~R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
5	5	5	5	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	8	—		スベア	205/85R16	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ボトルカー	須川車体		平成24年
【備考】6室 サイド扉開放警告装置 台車入れ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----