

| 車 両 情 報   |             |                  |      |                 |                       |
|-----------|-------------|------------------|------|-----------------|-----------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式               | 形状   | 車台番号            |                       |
| いすゞ       | 令和 5年5月     | 2PG-EXD52CD      | トラクタ | EXD52CD-7003828 |                       |
| 走行        | 馬力          | シフト              | ブレーキ | ボディ内寸           |                       |
| 124.563km | 460PS/338KW | セミA/T スムーサー 1 2速 | エアー  | 長：<br>高：        | mm 幅：<br>mm 門高：<br>mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |       |
|-------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル混入 | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| 水混入   | ◎  |       |
| 水漏れ   | ◎  |       |
| 燃料漏れ  | ◎  |       |
| 排気    | ◎  |       |
| マフラー  | ◎  |       |
| ターボ   | ◎  |       |
| 冷却水吹返 | ◎  |       |
| ミッション |    |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |       |
| クラッチ  | ◎  |       |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| リタターダ | ◎  | 永久磁石式 |

| 電装関係      |    |           |
|-----------|----|-----------|
| 点検項目      | 結果 | 状態        |
| エアコン      | ◎  |           |
| スターター     | ◎  |           |
| オルタネーター   | ◎  |           |
| P/W (運転席) | ◎  |           |
| P/W (助手席) | ◎  |           |
| 坂道発進装置    | ◎  |           |
| 異常ランプ     | ◎  |           |
| オーディオ     | ◎  |           |
| バックカメラ    | ◎  | カラー       |
| 電格ミラー     | ◎  |           |
| ETC       | ◎  | 2.0       |
| タコグラフ     | ◎  | アナログ      |
| 上物仕様      |    |           |
| 点検項目      | 結果 | 状態        |
| 床材質       | /  | アルミ<br>縞板 |

| キャビン   |    |          |
|--------|----|----------|
| 点検項目   | 結果 | 状態       |
| シート    | ◎  |          |
| ヘッドライト | ◎  | LED      |
| ウィンカー  | ◎  |          |
| ワイパー   | ○  | ワイパーゴム切れ |
| ミラー    | ◎  |          |

| 走行関係  |    |             |
|-------|----|-------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態          |
| リーフサス | ◎  |             |
| エアサス  | ◎  | リヤエアサス      |
| パワステ  | ◎  |             |
| ハンドル  | ◎  |             |
| 燃料タンク | ◎  | アルミ<br>370L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項 アイドリングストップ付き。エンジンキー3本（内、キーレス付き2本）。

記錄簿 有 (R6/5)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

|     |   |    |    |  |  |
|-----|---|----|----|--|--|
|     |   | 10 | 11 |  |  |
|     |   | —  | —  |  |  |
| 0   | 0 | 0  | 0  |  |  |
| —   | — | —  | —  |  |  |
| スベア |   | —  | —  |  |  |

| タイヤサイズ      |                        |             |             |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|
|             | 295/80R22.5            | 295/80R22.5 |             |
|             | —                      | —           |             |
| 275/80R22.5 | 275/80R22.5            | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| —           | —                      | —           | —           |
| .....       |                        |             |             |
|             | スベア                    | —           | —           |
| 素材：アルミ      | 備考：フロント・リヤサイズ違い。スベア無し。 |             |             |

| 上物仕様                                    |      |                       |       |
|-----------------------------------------|------|-----------------------|-------|
| 上物名                                     | メーカー | 型式「製造番号」              | 年式    |
| カブラー                                    | ソーシン | RM-13-C<br>「2P-20527」 | 令和 5年 |
| 【備考】 第五輪荷重11100kg。キャパシティー13000kg。作業灯1ケ。 |      |                       |       |
|                                         |      |                       |       |
| 【備考】                                    |      |                       |       |
|                                         |      |                       |       |
| 【備考】                                    |      |                       |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|