

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	令和 1年1月	2RG-BRR90T2	アルミウィング	BRR90-7000919-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
336,652km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,240 mm 幅:2,400 mm 高:2,410 mm 門高:2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア噛み	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎		
電格ミラー	◎		
ETC	◎	2.0	
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	○	H I D 右レンズひび(水侵入無し)
ウィンカー	○	左ドアウィンカーレンズ傷及び取り付け部割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター付き

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	ミズール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ブリーザー 汚れ
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ドアキー1本、アドブルーキー2本、ボデーキー3本、右フォグランプ不
、左リヤフェンダー曲がり、突入防止装置左右プロテクター欠損

記録簿 有 (R5/11、R6/11)

▼ タイヤ残量

単位: mm





	4	4	
	—	—	
7	6	7	6
—	—	—	—
スベア		1	—

タイヤサイズ			
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：アルミ 備考：後輪段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DU311」	平成30年12月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ケ、引き出しフック5対、90度ストッパー、庫内キズ汚れ有り、左側ク工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ