

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 3年1月	2RG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0031472-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
196.173km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:4,510 mm 幅:2,080 mm 高:2,170 mm 門高:2,110 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	△	後：右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内傷・汚れ有り
エンジンキー3本 ボディキー2本
記録簿 無()

タイヤ残量





単位: mm

	5	1	
	—	—	
1	1	1	1
—	—	—	—
スペア	3	—	

タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V058G71-04」	令和 3年
【備考】スライド式サイド扉（ガタあり） ラッシングレール2段 LED庫内灯3個 後部跳ね上げ扉ガスダンパー取付部曲がりあり（腐食、雨濡れ跡？）			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1454-N 「S10902087」	令和 2年
【備考】キャスターストッパー 全長1550mm 全幅2110mm 有効長1330mm 有効幅1980mm 最大昇降質量1000kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】