



外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	○	ロッカーケース サブライポン合わせ 面オイル漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水漏れ	◎	サブタンク汚れ	坂道発進装置	◎				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	◎		走行関係		
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
			タコグラフ	◎	デジタル	パワステ	◎	
ミッション						ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態				燃料タンク	○	スチール 300L 300L 前側参照
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミ キーストン	デフ	◎	
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル漏れ
リターダ	/					デフロック	◎	

特記事項 スマートキー2本、ドアキー2本、ポデーキー2本
左観音ヒンジ下側破損

記録簿 有 (R2/4~R5/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
7	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	2	1	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	1	0	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		4	—	スベア		245/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ