

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 4年6月	2RG-XZU712M	ドライバン	XZU712-0012969	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
23,295km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:4,540 mm 幅:2,070 mm 高:2,170 mm 門高:2,100 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 トンシンキー3本、ボデーキー2本

記錄簿 有 (R6/6、R6/12)

タイヤ残量





単位：m

	6		6	
	—		—	
6	7		7	6
—	—		—	—
スベア			9	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V023J94-07」	令和 4年5月
【備考】左スライド式サイドドア、ラッシングレール2段、LED庫内灯3個、庫内キズ汚れ有り			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1474N 「S2204003473」	令和 4年5月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2110mm、キャスターストッパー迄1320mm、有効幅1980mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----