

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 2年8月	2PG-CYJ77C	アルミウィング	CYJ77C-7011376	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
665,050km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,660 mm 高：2,640 mm	幅：2,400 mm 門高：2,560 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブライポンプ 合わせ面オイル漏れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル漏れ
デフロック	◎	



特記事項 ※R6/9月、走行距離:636,924km時、T/M交換、クラッチOH(記録簿有)
エンジンキー2本（内1本キーレス付き）、ボデーキー1本
センターコンソール無し

記録簿 有（R3/1～R6/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	6	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	8	2	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	9	ー		スペア	245/70R19.5	ー	
素材：アルミ				備考：2軸目・3軸目6本スタッドレス、ハブボルトスチール用			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウィング	日本トレクス	「19W-12391」	令和 2年
【備考】 ラッシングレール2段、引出しフック9対、庫内灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ