

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年6月	2KG-FK65F	アルミウイング	FK65F-610947
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
75.148km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: 6,230 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,300 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内傷・汚れ有り
エンジンキー1本 キーレスリモコン1個
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	11			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	8	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		15	—	スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「22-9C5567」	令和 4年
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段、引出しフック5対、LED庫内灯3個、庫内張りベニア穴あき			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「22T031137N」	令和 4年3月
【備考】 ラジコン キャスターSTOPパー 全長1570mm 全幅2430mm 有効長1280mm 有効幅2430mm 最大昇降荷重1000kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】										
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ				