

| 車 両 情 報   |             |            |      |                   |        |    |
|-----------|-------------|------------|------|-------------------|--------|----|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号              |        |    |
| UDトラックス   | 平成28年8月     | KQG-GK6XAD | トラクタ | JNCMN21A6GU011202 |        |    |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸             |        |    |
| 347,698km | 450PS/331KW | M/T H/L 6速 | エアー  | 長:                | mm 幅:  | mm |
|           |             |            |      | 高:                | mm 門高: | mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| 点検項目  | エンジン |    |
|-------|------|----|
|       | 結果   | 状態 |
| 異音    | ◎    |    |
| オイル混入 | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| 水混入   | ◎    |    |
| 水漏れ   | ◎    |    |
| 燃料漏れ  | ◎    |    |
| 排気    | ◎    |    |
| マフラー  | ◎    |    |
| ターボ   | ◎    |    |
| 冷却水吹返 | ◎    |    |

| 点検項目  | ミッション |    |
|-------|-------|----|
|       | 結果    | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎     |    |
| ギア抜け  | ◎     |    |
| クラッチ  | ◎     |    |
| 異音    | ◎     |    |
| オイル漏れ | ◎     |    |
| リターダ  | ／     |    |

| 点検項目     | 電装関係 | 結果        | 状態 |
|----------|------|-----------|----|
| エアコン     | ◎    |           |    |
| スターター    | ◎    |           |    |
| オルタネーター  | ◎    |           |    |
| P/W（運転席） | ◎    |           |    |
| P/W（助手席） | ◎    |           |    |
| 坂道発進装置   | ◎    |           |    |
| 異常ランプ    | ◎    |           |    |
| オーディオ    | ◎    |           |    |
| バックカメラ   | /    |           |    |
| 電格ミラー    | ◎    |           |    |
| ETC      | ◎    | 2.0       |    |
| タコグラフ    | ◎    | アナログ、デジタル |    |

| 点検項目 | 結果 | 状態         |
|------|----|------------|
| 床材質  | /  | アルミ<br>編鋼板 |

| 点検項目   | キャビン |                   |
|--------|------|-------------------|
|        | 結果   | 状態                |
| シート    | ○    | 破れ、へたり、タバコ穴       |
| ヘッドライト | ○    | HID<br>右側フォグランプ割れ |
| ウィンカー  | ◎    |                   |
| ワイパー   | ◎    |                   |
| ミラー    | ○    | メッキカバー付き、ミラーカバー擦れ |

| 点検項目  | 走行関係 |        |
|-------|------|--------|
|       | 結果   | 状態     |
| リーフサス | ◎    |        |
| エアサス  | ◎    | リヤエアサス |
| パワステ  | ◎    |        |
| ハンドル  | ◎    |        |

|       |    |                  |
|-------|----|------------------|
| 燃料タンク | ○  | アルミ<br>400L 側面凹み |
| 点検項目  | 結果 | 状態               |
| 異音    | ◎  |                  |
| オイル漏れ | ◎  |                  |
| デフロック | /  |                  |

特記事項 ※PTO付（油圧装置なし）、ダンプレバー付  
エンジンキー1本、キーレス1個

記錄簿 有 (R5/4、R6/4)

タイヤ残量

単位：m

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
|     | 10 | 7  |    |
|     | —  | —  |    |
| 9   | 10 | 10 | 10 |
| —   | —  | —  | —  |
| スベア |    | 12 | —  |

| タイヤサイズ              |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     | <u>295/80R22.5</u>  | <u>295/80R22.5</u>  |                     |
|                     | —                   | —                   |                     |
| <u>11R22.5 16PR</u> | <u>11R22.5 16PR</u> | <u>11R22.5 16PR</u> | <u>11R22.5 16PR</u> |
| —                   | —                   | —                   | —                   |
| スペア                 | <u>295/80R22.5</u>  | —                   |                     |

素材：スチール





備考：

| 上物仕様 |      |                       |         |
|------|------|-----------------------|---------|
| 上物名  | メーカー | 型式「製造番号」              | 年式      |
| カブラー | ソーシン | RM-13-B<br>「G6-12296」 | 平成28年6月 |

【備考】キャパシティ:13000kg 第5輪荷重9300kg

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
|      |  |  |  |
| 【備考】 |  |  |  |
|      |  |  |  |
| 【備考】 |  |  |  |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|