

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年11月	2KG-FC2ABA	土砂禁ダンプ	FC2AB-118479
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
267,096km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 3,400 mm 幅: 2,050 mm 高: 1,330 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	クランクシール(フロント、リヤ)、オイルエレメント付近しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	ステンレス	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー1本
記録簿 有 (R4/11~R6/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	3	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	2	—		スペア	225/80R17.5	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	極東開発工業	DD04-35 「19C-12P132Y」	令和 1年12月
【備考】 ロープフックサイド16対・リヤ16対、荷箱ステンレス(補強・観音シャフト鉄製)、幌シート、スコップ掛け			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ