

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 5年9月	2RG-XZU655M	ドライバン	XZU655-0016705	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
12,791km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:4,500 mm 高:2,190 mm	幅:1,770 mm 門高:2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	△	右テールランプレンス (バックランプ部) 割 れ 左テールランプレンス 傷
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内 傷・汚れ 有り アイドリングストップ付 スマートキー 1 個 ドアキー 1 本 ボディキー 2 本
記録簿	有 (R7/2)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	7		7
	—		—
7	7	7	7
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	V077J70-02	令和 5年
【備考】左スライド式サイド扉 ラッシングレール2段 庫内灯3個 90度ストッパー 渡し板			
パワーゲート／垂直ゲート／アーム式	極東開発工業	S602-B1SRT2 「23T080149N」	令和 5年8月
【備考】PG寸法：全長1330mm、全幅1680mm、有効長1010mm、有効幅1620mm 最大荷重600kg 庫内リモコン付 プラットホーム曲がり（キャストストッパー開閉不良）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----