

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年5月	QPG-FS64VY	冷凍ウィング	FS64VY-510057	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
581,456km	350PS/257KW	M/T 7速	エア－	長：9,440 mm 高：2,480 mm	幅：2,380 mm 門高：2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース付近滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○		オーディオ	○	ヴォリュームボタン硬い			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	／		エアサス	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
						ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項

キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。左テールレンズ割れ。安全窓メッキ枠割れ。エンジンキー4本・キーレスリモコン1ヶ・ボデーキー1本。



記録簿

有（H28/12～R7/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	6	7	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	6	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				5	ー		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	日本トレクス	「16W-03047」	平成28年
【備考】断熱：リヤ50mm・煽り30mm・ウィング32mm。ジョロダーレーン4列。エアラインレール。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。リヤ物入蓋曲り。左ウィングロック曲り。			
冷凍機／直結	東ブレ	XV72LOC-U「C169523」	平成28年4月
【備考】-30℃設定 +18℃ → +9℃ 確認（1h）。稼働時間5303h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ