

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年10月	TKG-XZU712M	アルミウィング	XZU712-0004290	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
157,768km	136PS/100KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,420 mm 高: 2,200 mm	幅: 2,090 mm 門高: 2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/ 木材	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	後：右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 *キャブ補修有。キャブ内汚れ・傷。右ドアバイザー欠品。エンジンキー2本、左Rショックにじみ、ナンバー灯不灯
記録簿 有 (R7/4)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	5	5	
	—	—	
4	6	6	5
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	215/85R16	215/85R16	
	—	—	
215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
—	—	—	—
スベア		215/85R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W046J86-01」	令和 4年9月
【備考】年式違い(R4/O9)、ラッシングレール2段、引き出しフック5対、LED庫内灯3ヶ、渡し板、庫内キズ汚れ有り			
パワーゲート／格納ゲート	新明和工業	RAK10-6484NL 「S90903224」	平成30年9月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1300mm、全幅1950mm、有効長1140mm、有効幅1810mm、庫内リモコン無し			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ