

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年1月	TPG-FBA20	ドライバン	FBA20-572934-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
130,675km	130PS/96KW	M/T 5速	バキューム	長：3,070 mm 幅：1,770 mm 高：2,350 mm 門高：2,295 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	作動しない			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 70L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ・ビス穴 有り
 エンジンキー2本 キーレスリモコン1個

記録簿 有（R2/3、R4/6～R7/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
7	7	7	7	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		3	—	スペア		195/75R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	バブコ	「8Y6G0738」	平成30年6月
【備考】片開式サイド扉 ラッシングレール2段 庫内灯2個（内、1個不灯）			
パワーゲート／垂直ゲート	バブコ	REV08-1103 「S090800633」	平成30年8月
【備考】庫内リモコン 全長1300mm 全幅1870mm 有効長1170mm 有効幅1780mm 最大昇降質量800kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ