

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年1月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-128136-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
144,702km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm 幅：2,390 mm 高：2,420 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		リーフサス	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			エアサス	○	リヤエアサス、ひび
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	パワステ	◎	
クラッチ	◎		床材質	／	木材	ハンドル	◎	
異音	◎		デフ			燃料タンク	◎	スチール 200L
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態
リターダ	／					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項	エンジンキー2本、ボデーキー1本
記録簿	有 (R6/1、R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
1	2	0	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		12	—	スペア		225/80R17.5	—
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W110H92」	令和 4年1月
【備考】 ラッシングレール2段、引き出しフック5対、LED庫内灯4ケ、庫内キズ汚れ有り、床汚れ有り			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2112004826」	令和 3年12月
【備考】 最大昇降質量1000kg、全長1560mm、全幅2440mm、有効幅2310mm、キャストーストップバー迄1400mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ