

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年7月	TPG-XZC655M	ドライバン	XZC655-0005502	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
79,409km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長:4,510 mm 高:2,410 mm	幅:1,770 mm 門高:2,360 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	／		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	△	デジタル 電源入らない

点検項目	結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左ドアウィンカー取り付け部曲り
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバ―擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー2本、突入防止装置左側曲り、キャブーフラック

記録簿 有 (R2/5~R4/7)

タイヤ残量





単位: mm

	3	3	
	—	—	
1	5	4	3
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スペア		205/70R16	—
素材：スチール		備考：左後輪外側段減り	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2GG034」	令和 1年4月
【備考】庫内左右フック掛けバー6段、LED庫内灯4ケ、庫内キズ汚れ有り、床汚れ有り、荷箱上部四隅ソナー、左側PP工具箱、Rステップ曲り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ