

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
極東	平成26年3月	KA2469-A-1	粉粒運搬車	国 [01] 043559
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／				
マフラー	／		オーディオ	／				
ターボ	／		バックカメラ	○	カメラのみ（動作未確認）			
冷却水吹返	／		電格ミラー	／				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／					異音	／	
ギア抜け	／					オイル漏れ	／	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	／							
オイル漏れ	／							
リターダ	／							

特記事項 左2軸目ハブキャップ無し
スペアキャリア2箇所片側キャリアのみ

記録簿 無 ()

▼

タイヤ残量

単位：mm

—

4

6

—

3

7

—

5

6

—

5

6

スペア

7

—

▼

タイヤサイズ

—

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

—

—

—

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

—

—

—

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

—

—

—

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

—

—

スペア

11R22.5 16PR





—

素材：スチール

備考：2軸目 4本スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
粉粒体運搬車／セミトレーラー	極東開発工業	KA2469A-1 「13J130031N」	平成26年
【備考】品名バラセメント、最大積載量21800kg、最大積載容量21.8立米、2室、電動アウトリガー（動作未確認）			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------