

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 7年2月	2PG-FS74HZ	冷凍バン	FS74HZ-548184
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
2,784km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,370 mm 幅：2,250 mm 高：2,480 mm 門高：2,460 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ヒーター付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	デジタル			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/					燃料タンク	◎	スチール 400L
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	アルミ 縞板			
オイル漏れ	◎							
デフロック	◎							

特記事項	スマートキー2ヶ、ドアキー2本、ボデーキー4本
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
12	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
12	12	12	12	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
12	12	12	12	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア					－		－
素材：スチール				備考：スベアキャリア欠			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V009K37-04」	令和 6年
【備考】ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、LED庫内灯6ヶ、ジョロダレール4列(埋め材付き)、水抜き穴前後4ヶ所、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、左観音式サイドドア、R観音90度ストッパー			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-EV 「596700021AL」	令和 6年
【備考】-35℃設定、1時間運転20.8℃→-11.8℃確認、エンジン運転時間:2時間			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「24T118141N」	令和 6年
【備考】最大昇降荷重1000kg、全長1570mm、全幅2280mm、有効幅2160mm、キャスターストッパー迄1380mm、庫内リモコン、ラジコン付き			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ